

АКТ
обследования школьного автобусного маршрута
(МБОУ Пажгинская СОШ – с.Лэзым — Морово- МБОУ Пажгинская СОШ)

09 октября 2023 г

с. Пажга

На основании Распоряжения руководителя администрации МР «Сыктывдинский» комиссия в составе:

председатель комиссии:

Иванова Екатерина Васильевна - директор МБОУ «Пажгинская СОШ»;

члены комиссии:

Мальцев Никита Алексеевич - старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Сыктывдинскому району;
Мелехина Ирина Валентиновна – заведующая сектором по дорожной деятельности администрации МР «Сыктывдинский»;
Ключ Сергей Борисович - эксперт ХЭГ управления образования администрации МР «Сыктывдинский»

произвела обследование эксплуатационного состояния участков автодорог по которому проходит школьный автобусный маршрут МБОУ «Пажгинская СОШ» **(МБОУ Пажгинская СОШ - с.Лэзым –Морово-МБОУ. Пажгинская СОШ)**

и установила:

Общие сведения о маршруте движения школьного автобуса

Местного значения, сельская дорога: асфальт

Федеральная автомобильная дорога Р-176 «Вятка»

Ширина проезжей части 8 м,

Тип покрытия асфальт

Искусственные сооружения: водопрпускные трубы, мосты-отсутствуют

Общая протяженность маршрута - 17,54 км (в одну сторону)

Автомобильная дорога, участок, адрес, км. (принадлежность)	Протяженность, км	Выявленные недостатки	Примечание (компенсирующие мероприятия)
1	2	3	4
Федеральная автомобильная дорога Р-176 «Вятка» от поворота выезд из с.Пажга в районе расположения АЗС «Лукойл» – до поворота на с.Лэзым в районе развилки (в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прикамье»)	8,2 км	На период обследования отсутствуют	-
По с. Лэзым, ул.Центральная (балансодержатель АМО МР «Сыктывдинский»)	3,59 км	В ходе обследования автомобильной дороги «По с. Лэзым» выявлены недостатки в содержании дороги, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного	Требуется устранение выявленных недостатков. В целях недопущения

		<p>движения: образование дефектов покрытия проезжей части дороги в нарушение пунктов 5.2.4, 6.3.1 ГОСТ Р 50597-2017.</p> <p>- на всем протяжении автомобильной дороги отсутствует горизонтальная дорожная разметка.</p>	<p>дорожно-транспортных происшествий при перевозке детей необходимо неукоснительное соблюдение ПДД</p>
<p>По с.Пажга Подъезд от МБОУ «Пажгинская СОШ» к Федеральной автомобильной дороге Р-176 «Вятка» (балансодержатель АМО МР «Сыктывдинский»)</p>	0,69 км	<p>Имеются незначительные нарушения дорожного покрытия в виде выбоин и неровностей</p>	<p>Требуется устранение выявленных недостатков. В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий при перевозке детей необходимо неукоснительное соблюдение ПДД</p>
<p>Федеральная автомобильная дорога Р-176 «Вятка» от поворота выезд из с.Пажга в районе расположения АЗС «Лукойл» – до поворота на с.Лэзым в районе развилки (в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прикамье»)</p>	3,86 км	<p>На период обследования отсутствуют</p>	-
<p>Ул. Центральная д.Морово (балансодержатель АМО МР «Сыктывдинский»)</p>	1,30 км	<p>В ходе обследования автомобильной дороги «По с. Лэзым» выявлены недостатки в содержании дороги, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения: образование дефектов покрытия проезжей части дороги в нарушение пунктов 5.2.4, 6.3.1 ГОСТ Р 50597-2017.</p> <p>- на всем протяжении автомобильной дороги отсутствует горизонтальная дорожная разметка.</p>	<p>Требуется устранение выявленных недостатков. В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий при перевозке детей необходимо неукоснительное соблюдение ПДД</p>

Остановочные комплексы:

	районная	наличие дор знаков	наличие указателей	наличие освещения	навес ограждение скамейки
Пажгинская СОШ					
Лэзым	1	1	1	1	1
Морово	1	1	1	1	1

В ходе обследования применялись фотосъёмка на мобильный телефон HUAWEI использованы: рейка дорожная КП-231 РДТ, рулетка измерительная Р30УЗК, курвиметр.





Заключение по результатам осмотра маршрута:

1. Дорожное покрытие не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения

безопасности дорожного движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017

2. Автобусный маршрут согласован с замечаниями.

Подписи

1.		/	Иванова Е.В..
2.		/	Мальцев Н.А.
3.		/	Мелехина И.В.
4.		/	Ключ С.Б.