

АКТ
обследования школьного автобусного маршрута
(МБОУ Пажгинская СОШ - д. Гарья — д. Жуэд — МБОУ. Пажгинская СОШ)

09 октября 2023 г

с. Пажга

На основании Распоряжения руководителя администрации МР «Сыктывдинский» комиссия в составе:

председатель комиссии:

Иванова Екатерина Васильевна - директор МБОУ «Пажгинская СОШ»;

члены комиссии:

Мальцев Никита Алексеевич - старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Сыктывдинскому району;

Мелехина Ирина Валентиновна – заведующая сектором по дорожной деятельности администрации МР «Сыктывдинский»;

Ключ Сергей Борисович - эксперт ХЭГ управления образования администрации МР «Сыктывдинский»

произвела обследование эксплуатационного состояния участков автодорог по которому проходит школьный автобусный маршрут МБОУ «Пажгинская СОШ» (МБОУ Пажгинская СОШ - д. Гарья — д. Жуэд — МБОУ. Пажгинская СОШ)

и установила:

Общие сведения о маршруте движения школьного автобуса

Местного значения, сельская дорога: асфальт

Ширина проезжей части 8 м,

Тип покрытия асфальт — 6 км

Искусственные сооружения: *водопропускные трубы, мосты-1*

Общая протяженность маршрута - 6 км (в одну сторону)

Автомобильная дорога, участок, адрес, км. (принадлежность)	Протяженность, км	Выявленные недостатки	Примечание (компенсирующие мероприятия)
1	2	3	4
с. Пажга – д. Гарья -д. Жуэд (балансодержатель АМО МР «Сыктывдинский»)	6 км	- Имеются повреждения дорожного покрытия в виде выбоин, просадок дорожного полотна, трещин.	Требуется устранение выявленных недостатков. В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий при перевозке детей необходимо неукоснительное соблюдение ПДД,

Остановочные комплексы

	районная	наличие дор знаков	наличие указателей	наличие освещения	навес ограждение скамейки
Пажгинская СОШ					
Гарья	1	1	1	1	1
п.Гарьинский	1	1	1	1	1
м.ПМК	1	1	1	1	1
д.Парчим	1	1	1	1	1
Жуэл	1	1	1	1	1

В ходе обследования применялись фотосъёмка на мобильный телефон HUAWEI использованы: рейка дорожная КП-231 РДТ, рулетка измерительная Р30УЗК, курвиметр.

Заключение по результатам осмотра маршрута:

1. Дорожное покрытие не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017
2. Автобусный маршрут согласован с замечаниями.

Подписи

1. _____ / Иванова Е.В.
2. _____ / Мальцев Н.А.
3. _____ / Мелехина И.В.
4. _____ / Ключ С.Б.